

■ СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КСО 3ХХ СЕРИИ




Схема 1 –
Ячейка с разъединителем
и заземляющим ножом




Схема 2 –
Ячейка с выключателем нагрузки, плавким
предохранителем и заземляющим ножом




Схема 3 –
Ячейка с разъединителем и
двумя заземляющими ножами




Схема 4 –
Ячейка с выключателем нагрузки и
двумя заземляющими ножами